


Zapfkopf nicht heruntergedrückt

LÖSUNG: ZAPFKOPF HERUNTERDRÜCKEN

Der Zapfkopfgriff ist noch nicht eingerastet.



Drücken Sie bitte den Zapfkopfgriff herunter, bis er einrastet.

