


## Druckeinstellung Hauptdruckminderer zu niedrig


**LÖSUNG: PRÜFEN, OB DRUCK AM MANOMETER BEI 2,0 BIS 2,5 BAR EINGESTELLT IST**

Am Förderdruckmanometer am Hauptdruckminderer erkennen Sie die Druckeinstellung.



Ist der Druck zu niedrig eingestellt, drehen Sie bitte das Kohlendioxidventil so lange im Uhrzeigersinn, bis der Druck auf 2,0 bis 2,5 bar eingestellt ist.

Kohlensäureventil



Falls vorhanden: Am Förderdruckmanometer am Zwischendruckregler erkennen Sie die Druckeinstellung.

Ist der Druck zu niedrig eingestellt, drehen Sie bitte das Kohlensäureventil so lange im Uhrzeigersinn, bis der Druck auf 2,0 bis 2,5 bar eingestellt ist.